


# Attuatori angolari SG 05.1 - SG 12.1 AUMA NORM

# Manuale di istruzioni



Scopo del presente manuale:

Questo manuale è relativo ad attuatori angolari AUMA NORM SG 05.1 – SG12.1. Per agli attuatori angolari AUMA MATIC SG 05.1 - SG 12.1 preghiamo consultare il Manuale di instruzioni separato.

ושאוו	CE DEL CONTENOTO	Pag	j.
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Norme di sicurezza Campi di applicazione. Breve descrizione . Senso di rotazione . Messa in servizio (collegamento elettrico) . Manutenzione . Avvertenze e note . Note aggiuntive .		3 3 3 3 3 3
2.	Dati tecnici attuatori angolari AUMA		4/5
3.	Trasporto ed immagazzinaggio	'	6
4.	Tipo di funzionamento / posizione di montaggio		
<b>5.</b> 5.1 5.2	Montaggio dell'impugnatura / comando manuale		<b>6</b> 6 6
6.	Montaggio sulla valvola	(	6
<b>7.</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Regolazione dei fermi meccanici e del gruppo fine corsa per il comando di valvole a farfalla .  Regolazione del fermo meccanico in CHIUSURA		7 7 8 8
8.	Regolazione dei fermi meccanici e del gruppo fine corsa per il comando di valvole a sfera	!	9
8.1 8.2 8.3 8.4	Regolazione del fermo meccanico in APERTURA	! . 1 . 1	9 0 0
<b>9.</b> 9.1 9.2	Regolazione dell'angolo di rotazione	. 1	0
10.	Taratura del valore di coppia		
11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Collegamento elettrico.  Unità di controllo integrale AUMA MATIC  Morsettiera di collegamento standard KMS TP 100/001  Collegamento motore  Microinterruttori  Applicazione coperchio morsettiera  Schema elettrico consigliato per attuatori angolari con motore 3-fase c.a.  (arresto in entrambe le direzioni per intervento dei fine corsa)	. 1: . 1: . 1: . 1:	1 1 2 2 2 2
11.7	Schema elettrico consigliato per attuatori angolari con motore 1-fase c.a. (arresto in entrambe le direzioni per intervento dei fine corsa)	1	4
12.	Modo di arresto in posizione CHIUSA	. 1	5
13.	Taratura dell'indicatore meccanico di posizione		
14.	Taratura del potenziometro (opzionale)		
15.	Taratura del trasmettitore di posizione elettronico RWG (opzionale)		
15.1	Regolazione sistema a 2 fili 4 - 20 mA e sistema a 3 / 4 fili 0 - 20 mA	. 1 . 1	6 7
16.	Vista esplosa ed elenco parti di ricambio	. 1	8
17.	Manutenzione	. 1	7
18.	Lubrificazione	. 1	7
19.	Dichiarazione del Fabbricante e Dichiarazione di Conformità UE	. 2	1
	Indice	. 2	2
	Indirizzi delle Filiali e delle Rappresentanze AUMA		

#### Norme di sicurezza

#### 1.1 Campi di applicazione

Gli attuatori angolari AUMA sono idonei per il comando di valvole industriali, ad es. valvole a farfalla e valvole a sfera.

Per altre applicazioni preghiamo contattare i nostri uffici. AUMA non è responsabile per danni risultanti da un utilizzo degli attuatori su applicazioni diverse da quelle riportate. In questo caso, i rischi sono esclusivamente a carico dell'utilizzatore. L'osservanza di queste istruzioni costituisce parte integrante delle modalità di utilizzo dell'attuatore.

1.2 Breve descrizione

Gli attuatori angolari AUMA sono caratterizzati da una costruzione modulare. Gli attuatori angolari sono azionati da un motore elettrico e sono provvisti di volantino per il comando manuale. La limitazione della corsa è realizzata mediante interruttori di estremità agenti in entrambe le posizioni o in CHIUSURA tramite limitatore di coppia. Il modo di arresto è determinato dal valvoliere. Gli attuatori sono inoltre provvisti di un fine corsa meccanico per la protezione della valvola, che non deve essere utilizzato durante il funzionamento normale.

1.3 Senso di rotazione

Le istruzioni riportate nel presente manuale sono valide per manovre di chiusura in senso orario, cioè quando la colonna centrale ruota in senso orario per chiudere la valvola. Per manovre di chiusura in "senso anti-orario", ved. istruzioni separate.

1.4 Messa in servizio (collegamento elettrico)

Durante il comando elettrico, alcuni componenti sono inevitabilmente sotto tensione e possono rappresentare quindi un pericolo letale. Interventi sui circuiti o sulle apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da elettricisti specializzati o, sotto la loro supervisione, da personale appositamente istruito ed in accordo alle norme elettriche applicabili.

1.5 Manutenzione

Per garantire un sicuro funzionamento dell'attuatore angolare è necessario osservare le relative istruzioni per la sua manutenzione.

1.6 Avvertenze e note

La mancata osservanza delle avvertenze e delle note può causare seri danni. Il personale qualificato deve essere perfettamente al corrente di tutte le avvertenze e le note contenute in questo manuale di istruzioni. Il corretto trasporto, così come adeguati immagazzinaggio, montaggio, installazione e messa in servizio, sono elementi essenziali per assicurare un funzionamento sicuro e regolare. I riferimenti di seguito riportati, ciascuno contrassegnato con un proprio simbolo, richiedono di prestare un'attenzione particolare alle procedure rilevanti per la sicurezza, contenute in questo manuale.



#### Questo simbolo significa: Nota!

"Nota" sottolinea attività o procedure che possono influire sul corretto funzionamento. La mancata osservanza di queste note può causare danni a cose e/o a persone.



# Questo simbolo significa: Componenti soggetti a pericolo elettrostatico (ESD)!

Se questo simbolo è fissato su una scheda a circuito stampato, la stessa contiene parti che possono essere danneggiate o distrutte da scariche elettrostatiche. Se si rende necessario toccare la scheda durante le tarature, per le misurazioni o per la sua eventuale sostituzione, accertarsi che la corrente elettrostatica venga prima scaricata attraverso contatto con una superficie metallica opportunamente messa a terra (ad es. la cassa).



#### Questo simbolo significa: Attenzione!

"Attenzione" sottolinea attività o procedure che possono avere effetto sulla sicurezza di persone o cose, se non eseguite in modo corretto.

#### 1.7 Note aggiuntive



## Questo simbolo significa: Le operazioni possono essere già state svolte dal valvoliere!

Se gli attuatori vengono forniti accoppiati alla valvola, questa operazione è già stata effettuata dal valvoliere presso il suo stabilimento.

La taratura deve essere controllata prima della messa in servizio!

## 2. Dati tecnici attuatori angolari AUMA

Applicazione: Comando elettrico di valvole (ad es. valvole a farfalla e valvole a sfera)

Accoppiamento alla valvola: Dimensioni secondo ISO 5211.

Bussola: Bussola millerighe grezza per l'accoppiamento allo stelo della valvola, l'attuatore angolare

può essere riposizionato sulla bussola ruotando 4 x 90°

Irreversibilità:

Tipo di servizio: Servizio breve S 2 - 15 min 1)

Angolo di rotazione: Standard: compreso fra 80° e 110°, regolabile fra il valore minimo ed il valore massimo

A richiesta: 30° - 40°, 40° - 55°, 55° - 80°, 110° - 160°, 160° - 230° oppure 230° - 320° Contatore ad ingrapaggi meccanici per le posizioni di CHILISLIBA / APERTURA

Gruppo interruttori di fine corsa: Contatore ad ingranaggi meccanici per le posizioni di CHIUSURA / APERTURA Gruppo limitatori di coppia: Gruppo limitatori di coppia tarabile nelle direzioni di APERTURA e CHIUSURA

Tempo di manovra: Regolabile con motori speciali 1-fase c.a. (ved. tabella sottostante)

Per gradi con motori 3-fase c.a. (ved. pagina seguente)

Indicatore di posizione: Meccanico, con indicazione continua della posizione della valvola

Resistenza anticondensa inserita 5 - 20 W, auto regolante

nel compartimento interruttori:
110 - 250 V oppure 24 - 48 V AC / DC
24 V (per attuatori con AUMA MATIC)
Motori:
3-fase c.a. oppure motore speciale 1-fase c.a.

Classe di isolamento: F, tropicalizzata
Protezione motore: Termostati

Collegamenti elettrici: Collegamento interno del motore e delle unità di controllo alla morsettiera a connettori di

tipo spina/presa AUMA

Morsettiera di collegamento: KMS TP 100/001 (versione base)

Comando manuale: Comando manuale per le operazioni di taratura e di emergenza, il volantino non ruota

durante il comando elettrico

Temperatura ambiente: Standard: da – 25 °C a + 80 °C oppure a + 70 °C <sup>2)</sup>
Opzionale: da – 40 °C a + 60 °C (bassa temperatura L)
Grado di protezione: IP 67 secondo EN 60 529, stagno all'acqua ed alla polvere

Protezione anticorrosiva: Standard: KN, adatta per installazioni su impianti industriali, centrali elettriche o idriche <sup>3)</sup>

Hz

Opzionale: KS, raccomandata per installazioni in atmosfere aggressive, ad es. clima marino o in presenza di sostanze chimiche aggressive, presenti in determinate

50 / 60

sezioni degli impianti trattamento acqua

Verniciatura: Standard: bicomponente a base di ferro-mica Colore standard: Grigio-argento (DB 701, simile a RAL 9007)

#### con motori 1-fase c.a.

1-fas	e c.a. (voltaggi e frequenze star	ndard)
Volt	110 - 120	220 - 240

50 / 60

Coppia taratura in entra direzior	n <sup>4)</sup> mbe le	to alla	oiamen- valvola		o della ola	а	Attuatore a AUMA tipo			(a 11	- 240 V; 50/60 0 - 120 V i val nte raddoppia	lori di		ı	
direzior	11	ISO 52	11						Potenza motore <sup>5)</sup>	Corrente nominale	Corrente a coppia max. e minimo tempo di manovra	Corrente allo spunto	Diametro volantino	Giri per 90°	Peso <sup>®</sup>
min. Nm	max. Nm	Standard	Speciale	Ø max. mm	Quadro max. mm	Piani paralleli max. mm		Tempo di manovra per 90° regolabile	kW	A	appr. A	appr. A	mm		appr. kg
90	150	F 05	F 07	25,4	22	22	SG 05.1 -	5,6 s - 45 s	0,115	1,5	3	3	160	58	19
120	300	F 07	F 10	25,4	22	22	SG 07.1 -	11 s - 90 s	0,115	1,5	3	3	160	58	19
250	600	F 10	F 12	38	30	27	SG 10.1 -	11 s - 90 s	0,230	2	4	4	160	107	25
500	1200	F 12	F 14	50	36	41	SG 12.1 –	22 s - 180 s	0,230	2	4	4	160	110	29

<sup>1)</sup> Basato su una temperatura ambiente di 20 °C e ad un carico medio corrispondente al 50 % ca. della coppia max.

2) Versione con motore 1-fase c.a. fino a + 70  $^{\circ}\text{C}$ 

- 4) Regolabile fra i valori min. e max.
- 5) Con il minimo tempo di manovra
- 6) Con bussola senza foro pilota

#### Note:

I motori AUMA sono provvisti di termostati per la protezione degli avvolgimenti (ved. schemi di collegamento KMS). La nostra garanzia decade se i termostati non vengono collegati al circuito di controllo.

I dati dei motori sono indicativi. A causa delle tolleranze di fabbricazione potrebbero verificarsi degli scostamenti dai valori sopra indicati.

In caso di esposizione permanente od occasionale a sostanze aggressive, si richiede la protezione anticorrosiva superiore KS o KX

con r	notori 3	-fase	c.a.				3-fase	c.a. (vo	Itaggi	e frequ	ienze s	tandard	)				
							Volt	220	230	240	380	400	415 4	140 4	60	480	500
							Hz	50	50	50	50	50	50	60 6	60	60	50
	a <sup>1)</sup> ambe le	Flangi accop mento	pia- alla	Stelo valvol			Attuate angola tipo	ore are AUMA	0			400 V	50 Hz				
direzio	ni	Valvol ISO 52				ı			Potenza motore	Velocità motore <sup>2)</sup>	Corrente nominale	Corrente a coppia max.	Corrente allo spunto	Fattore di potenza	Diametro volantino	Giri per 90°	Peso 3)
min. Nm	max. Nm	Standard	Speciale	Ø max. mm	Quadro max. mm	Piani paralleli max. mm		Tempo di manovra per 90° in sec.	kW	1/min	A	appr. A	appr. A	cos φ	mm		appr.
							SG 05.	.1 – 4	0,160	2800	0,60	0,8	1,7	0,67			
							SG 05.	.1 – 5,6	0,160	2800	0,60	0,7	1,7	0,67			
							SG 05.	.1 – 8	0,090	2800	0,50	0,6	1,4	0,58			
90	150	F 05	F 07	25,4	22	22	SG 05.	1 – 11	0,080	1400	0,55	0,6	0,9	0,60	160	58	18
							SG 05.	.1 – 16	0,045	1400	0,35	0,4	0,5	0,60			
							SG 05.	.1 – 22	0,045	1400	0,35	0,4	0,5	0,60			
							SG 05.	.1 - 32	0,045	1400	0,35	0,4	0,5	0,60			
	210						SG 07.	.1 – 5,6	0,160	2800	0,60	0,8	1,7	0,67			
							SG 07.	.1 – 8	0,160	2800	0,60	0,8	1,7	0,67			
							SG 07.	1 – 11	0,160	2800	0,60	0,7	1,7	0,67			
120	300	F 07	F 10	25,4	22	22	SG 07.	1 – 16	0,090	2800	0,50	0,6	1,4	0,58	160	58	18
							SG 07.	.1 – 22	0,080	1400	0,55	0,6	0,9	0,60			
							SG 07.	.1 – 32	0,080	1400	0,55	0,6	0,9	0,60			
	420						SG 10.	1 – 11	0,160	2800	0,60	0,9	1,7	0,67			
							SG 10.	1 – 16	0,160	2800	0,60	0,9	1,7	0,67			
050		F 40	F 40	00	00	07	SG 10.	.1 – 22	0,160	2800	0,60	0,8	1,7	0,67	400	407	0.4
250	600	F 10	F 12	38	30	27	SG 10.	.1 – 32	0,090	2800	0,50	0,7	1,4	0,58	160	107	24
							SG 10.	.1 – 45	0,080	1400	0,55	0,6	0,9	0,60			
							SG 10.	.1 – 63	0,080	1400	0,55	0,6	0,9	0,60			
	840						SG 12.	.1 – 22	0,160	2800	0,60	0,9	1,7	0,67			
F0.5	1200		<b>_</b>		0.0		SG 12.	.1 – 32	0,160	2800	0,60	0,9	1,7	0,67		44.5	
500	840	F 12		50	36	41	SG 12.	.1 – 45	0,080	1400	0,55	0,7	0,9	0,60	160	110	28
	1200						SG 12.	.1 – 63	0,080	1400	0,55	0,7	0,9	0,60			

<sup>1)</sup> Regolabile fra un valore min. e max.

#### Note:

I motori AUMA sono provvisti di termostati per la protezione degli avvolgimenti (ved. morsettiera di collegamento KMS). La nostra garanzia decade se i termostati non vengono collegati al circuito di controllo.

I dati dei motori sono indicativi. A causa delle tolleranze di fabbricazione potrebbero verificarsi degli scostamenti dai valori sopra indicati.

Variazione ammissibile della tensione nominale:  $\pm$  5 %. Se la tensione scende al di sotto di questo valore, si potrebbe avere una riduzione nella coppia nominale in uscita.

<sup>2)</sup> A 50 Hz

<sup>3)</sup> Con bussola senza foro pilota

#### 3. Trasporto ed immagazzinaggio

- Utilizzare un solido imballo per il trasporto al luogo di installazione.
- Non fissare al volantino mezzi di sollevamento come ganci o funi.
- In caso di montaggio su valvola, sollevare l'attuatore angolare e la relativa valvola fissando i ganci o le funi alla valvola e non all'attuatore.
- Immagazzinare in luoghi asciutti e ben areati.
- Proteggere dall'umidità del terreno sistemando l'attuatore su scaffali o palette di
- Proteggere l'attuatore dalla polvere e dallo sporco con coperture idonee.
- Proteggere le superfici non verniciate mediante l'applicazione di idonei anticorrosivi.

## Tipo di funzionamento / posizione di montaggio


Gli attuatori angolari AUMA SG nella versione standard sono idoeni per funzionamento a temperature ambiente comprese fra -25°C e +80°C, oppure fra -25°C e + 70°C nella versione con motori 1-fase c.a. I motori sono dimensionati per servizio breve S 2 - 15 min (secondo VDE 0530). Gli attuatori angolari AUMA SG possono essere montati e funzionare in qualsiasi posizione.

## 5. comando manuale

Montaggio dell'impugnatura/ Per evitare danni durante il trasporto, le impugnature sono montate all'interno del volantino e devono essere installate nella posizione corretta prima della messa in servizio.

#### Montaggio dell'impugnatura

Figura A



- Svitare il dado filettato.
- Estrarre l'impugnatura ed inserirla nella posizione corretta.
- Riavvitare il dado filettato.

#### 5.2 Comando manuale

Gli attuatori angolari SG 05.1 - SG 12.1 sono provisti di un dispositivo di blocco del


• Per sbloccare il volantino tirarlo verso l'esterno.



#### Il volantino non deve essere ruotato prima dello sblocco.

#### 6. Montaggio sulla valvola





- Sgrassare accuratamente le superfici di montaggio della flangia e dell'attuatore
- Lubrificare leggermente con del grasso lo stelo della valvola.
- Montare e fissare la bussola di accoppiamento sullo stelo della valvola (figura B, dettaglio A o B), rispettando le quote X, Y, Z.

Tipo	X max (mm)	Y <sub>max</sub> (mm)	Z <sub>max</sub> (mm)
SG 05.1	5	3	60
SG 07.1	7	3	60
SG 10.1	10	3	77
SG 12.1	10	6	100

T <sub>A</sub> (Nm)	
M6	10
M8	25
M10	50
M12	87

- Applicare del grasso esente da acidi sulla dentatura della bussola.
- Montare l'attuatore. Assicurarsi che il gradino di centraggio coincida uniformemente con l'inserzione e che le superfici di montaggio combacino perfettamente.
- Nel caso di mancato allineamento fra i fori della flangia di montaggio e le filettature dell'attuatore, riallineare sbloccando e ruotando il volantino.
- Fissare la valvola con bulloni (qualità min. 8.8) e rondelle elastiche. Stringere i bulloni a croce rispettando le coppie riportate in tabella.

#### 7. Regolazione dei fermi meccanici e del gruppo fine corsa per il comando di valvole a farfalla



Nel caso di attuatori montati su valvole a sfera, la regolazione deve essere effettuata secondo quanto riportato al punto 8.

Nel caso di attuatori montati su valvole a farfalla è necessario effettuare per prima cosa la regolazione in CHIUSURA.




Quando gli attuatori angolari sono forniti senza valvola, i bulloni esagonali (03) (figura C) non sono serrati. Quando l'attuatore angolare è fornito montato su una valvola, verificare che i fermi meccanici ed il gruppo fine corsa siano già stati tarati.



I fermi meccanici hanno la funzione di proteggere la valvola. I fine corsa meccanici non vanno usati per la regolazione della coppia.

#### 7.1 Regolazione del fermo meccanico in CHIUSURA



- Allentare i bulloni esagonali (03) ruotandoli di ca. 3 giri (figura C).
- Chiudere la valvola (posizione CHIUSA) ruotando il volantino in senso orario (direzione di chiusura).
  - In caso di superamento della posizione CHIUSA, ruotare il volantino in senso antiorario e raggiungengere nuovamente la posizione CHIUSA.
- Controllare l'avvenuta rotazione del fermo meccanico (10), in caso contrario portare il fermo (10) in battuta ruotandolo in senso orario.
- Ruotare il fermo (10) in senso antiorario per 1/8 di giro. (Durante questa operazione il coperchio (16) non deve essere allentato).
- Serrare i bulloni esagonali (03) a croce e con una coppia di 25 Nm.

#### 7.2 Taratura del gruppo fine corsa in CHIUSURA (campo nero)




- Portare manualmente la valvola in posizione CHIUSA.
- Per evitare che si raggiunga il fermo prima dell'intervento dell'interruttore di fine corsa, ruotare il volantino in senso antiorario per 4 giri.
  - Togliere le viti e rimuovere il coperchio del compartimento interruttori (figura D).
- Estrarre il dischetto indicatore (figura E1). Utilizzare eventualmente delle chiavi fisse (ca. 10 mm) come leva (figura E2).

Figura D




Figura E1



Dischetto indicatore


Figura E2



Il punto d'intervento del fine corsa di CHIUSURA viene regolato tramite l'alberino di regolazione (A) (figura F1).

• Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione A (figura F1) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore B si muove di 90° in 90°, fino al punto C, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto C, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore B ha raggiunto il punto C, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Figura F1



#### 7.3 Regolazione del fermo meccanico in APERTURA

La regolazione dell'angolo di rotazione viene effettuata in fabbrica, di conseguenza non si richiedono operazioni di regolazione del fermo meccanico in APERTURA.


#### 7.4 Taratura del gruppo fine corsa in APERTURA (campo bianco)

- Portare manualmente la valvola in posizione APERTA.
- Per evitare che si raggiunga il fermo prima dell'intervento dell'interruttore di fine corsa, ruotare il volantino in senso orario per 4 giri.

Il punto d'intervento del fine corsa di APERTURA viene regolato tramite l'alberino di regolazione (D) (figura F2).

• Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione D (figura F2) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore E si muove di 90° in 90°, fino al punto F, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto F, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore E ha raggiunto il punto F, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Figura F2




# 7.5 Taratura del gruppo fine corsa di tipo DUO (opzionale)

Il gruppo fine corsa di tipo DUO (interruttori di posizione intermedia) permette la taratura di un ulteriore punto di intervento per ogni senso di rotazione. Questo punto può essere regolato in qualsiasi posizione intermedia prima del raggiungimento della totale apertura e/o chiusura.



Il punto di taratura dell'interruttore di posizione intermedia deve essere raggiunto ruotando il volantino nello stesso senso di marcia del funzionamento elettrico.

Figura F3



#### Taratura intervento in CHIUSURA (campo nero)

- Per la taratura dell'intervento in CHIUSURA portare la valvola nella posizione intermedia desidera.
- Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione G (figura F3) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore H si muove di 90° in 90°, fino al punto C, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto C, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore H ha raggiunto il punto C, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata

#### Taratura intervento in APERTURA (campo bianco)

Effettuare la taratura come descritto al punto precedente, utilizzando però l'alberino di regolazione K ed osservando l'indicatore L ed il punto F.

## 8. Regolazione dei fermi meccanici e del gruppo fine corsa per il comando di valvole a sfera



Quando gli attuatori angolari sono forniti senza valvola, i bulloni esagonali (03) non sono serrati. Quando l'attuatore angolare è fornito montato su una valvola, verificare che i fermi meccanici ed il gruppo fine corsa siano già stati tarati.


Nel caso di attuatori montati su valvole a sfera è necessario effettuare per prima cosa la regolazione in APERTURA.

#### 8.1 Regolazione del fermo meccanico in APERTURA



- Allentare i bulloni esagonali (03) ruotandoli di circa 3 giri (figura G).
- Aprire la valvola (posizione APERTA) ruotando il volantino in senso antiorario (in direzione di apertura).
  - In caso di superamento della posizione APERTA, ruotare il volantino in senso antiorario e raggiungere nuovamente la posizione di estremità.
- Ruotare il fermo (10) in senso antiorario e portarlo in battuta. (Durante questa operazione il coperchio (16) non deve essere allentato).
- Ruotare il fermo (10) in senso orario per 1/8 di giro.
- Serrare i bulloni esagonali (03) a croce e con una coppia di 25 Nm.

Figura G



## 8.2 Taratura del gruppo fine corsa in APERTURA

Effettuare le operazioni di taratura come descritto al punto 7.4.

## 8.3 Regolazione del fermo meccanico in CHIUSURA

La regolazione dell'angolo di rotazione viene effettuata in fabbrica, di conseguenza non si richiedono operazioni di regolazione del fermo meccanico in CHIUSURA.

## 8.4 Taratura del gruppo fine corsa in CHIUSURA

Effettuare le operazioni di taratura come descritto al punto 7.2.

## 9. Regolazione dell'angolo di rotazione

Quando l'attuatore angolare viene fornito installato sulla valvola, l'angolo di rotazione (fermi meccanici) ed il gruppo fine corsa sono già tarati.

Se non diversamente specificato in fase d'ordine, l'angolo di rotazione viene tarato su 90°. Nella versione standard l'angolo di rotazione può essere regolato in un campo compreso fra 80° e 110°. Per altri angoli di rotazione (opzionale) fare riferimento a pag. 4 dei Dati Tecnici.

#### 9.1 Incrementare l'angolo di rotazione

- Rimuovere il coperchio (16) (figura H).
- Tenendo fermo il dado di blocco (2.4) con una chiave fissa (19 mm), togliere il grano di fermo (2.02).
- Ruotare il dado di blocco (2.4) in senso antiorario senza superare la dimensione A max. (figura H / tabella).
- Portare manualmente la valvola nella posizione di APERTURA richiesta.
- Ruotare il dado di blocco (2.4) in senso orario e portarlo in battuta con il fermo meccanico (7).
- Sgrassare la testa del grano di fermo (2.02).
- Tenendo fermo il dado di blocco (2.4) con una chiave fissa (19 mm) avvitare il grano di fermo (2.02) con una coppia di 85 Nm.
- Controllare la guarnizione OR (016) e sostituirla se danneggiata.
- Riavvitare il coperchio (16).

16 2,4 7
2.02 016
A min.

Figura H

Tipo	A min. (mm)	A max. (mm)		
SG 05.1	10	22		
SG 07.1	10	22		
SG 10.1	8	17		
SG 12.1	12	23		

#### 9.2 Ridurre l'angolo di rotazione

- Rimuovere il coperchio (16) (figura H).
- Tenendo fermo il dado di blocco (2.4) con una chiave fissa (19 mm), rimuovere il grano di fermo (2.02).
- Portare manualmente la valvola nella posizione di APERTURA richiesta.
- Ruotare il dado di blocco (2.4) in senso orario e portarlo in battuta con il fermo meccanico (7) senza oltrepassare la dimensione A min. (figura H/ tabella).
- Sgrassare la testa del grano di fermo (2.02).
- Tenendo fermo il dado di blocco (2.4) con una chiave fissa (19 mm), avvitare il grano di fermo (2.02) con una coppia di 85 Nm.
- Controllare la guarnizione OR (016) e sostituirla se danneggiata.
- Riavvitare il coperchio (16).

#### 10. Taratura del valore di coppia





La taratura del valore di coppia viene di solito effettuata in fabbrica o dal valvoliere stesso. I valori di taratura possono essere modificati solo previa autorizzazione del costruttore della valvola.

**Figura J**Taratura in





- Allentare le viti (O) (figura J).
- Ruotare la scala graduata (P) e posizionarla sul valore di coppia richiesto (1 da Nm = 10 Nm).
   Esempio: la figura J mostra la seguente taratura:
   3,5 da Nm = 35 Nm in CHIUSURA
   3,5 da Nm = 35 Nm in APERTURA
- Stringere le viti (O).

## 11. Collegamento elettrico

Figura K



Per gli attuatori angolari AUMA MATIC (opzionale: con unità di controllo integrale) far riferimento alle istruzioni separate.



Interventi sui circuiti o sulle apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da elettricisti specializzati o, sotto la loro supervisione, da personale appositamente istruito ed in accordo alle norme elettriche applicabili.

Per gli attuatori angolari AUMA NORM (attuatore senza unità di controllo integrale) preghiamo notare:

È necessaria la fornitura dell'unità di controllo con teleruttori (far riferimento agli schemi di collegamento raccomandati alle pagg. 13/14).

- Accertarsi che i valori della tensione di rete e della frequenza corrispondano ai dati del motore.
- Togliere il coperchio del compartimento morsettiera (figura K).
- Allentare le viti e rimuovere il blocco porta morsetti.



Il grado di protezione IP 67 è garantito solo quando vengono utilizzati pressacavi adeguati.

• Applicare i pressacavi e collegare i cavi secondo la morsettiera di collegamento (far riferimento al numero indicato sulla morsettiera).



I due circuiti di ciascun interruttore devono essere collegati ad un unico potenziale. Per potenziali diversi è necessario utilizzare interruttori tandem (ved. pag. 12).

• Il valvoliere determina se il disinserimento del motore in CHIUSURA deve avvenire per intervento dei fine corsa (arresto tramite fine corsa) o per intervento dei limitatori di coppia (arresto tramite limitatori di coppia).

## 11.1 Unità di controllo integrale AUMA MATIC




Quando non è prevista l'installazione dei teleinvertitori richiesti nella sala di controllo, l'unità di controllo integrale AUMA MATIC può essere facilmente installata anche in un secondo tempo.

Per richieste d'offerta e maggiori informazioni, preghiamo specificare il nostro numero di commessa (riportato sulla targhetta).

- I motori AUMA sono provvisti di termostati. La completa protezione del motore è garantita solo se i termostati sono collegati correttamente. Il mancato collegamento degli stessi fa decadere la nostra garanzia. In caso di impiego di relé magnetotermici addizionali, le caratteristiche e la taratura devono essere in accordo alla corrente di coppia massima (ved. Dati Tecnici, pag. 5).
- Gli attuatori angolari AUMA sono forniti con resistenza anticondensa standard, che deve essere sempre collegata ed alimentata per prevenire la formazione di condensa all'interno (ved. schemi elettrici proposti alle pagg. 13/14).

#### 11.2 Morsettiera di collegamento standard KMS TP 100/001

KMS TP 100/001



S1 DSR S2 DÖL S3 WSR S4 WÖL F1 Th


Η

R1

Limitatore di coppia in chiusura, rotazione oraria Limitatore di coppia in apertura, rotazione antioraria Interruttore di fine corsa in chiusura, rotazione oraria Interruttore di fine corsa in apertura, rotazione antioraria Termostato (salva motore) Resistenza anticondensa


#### 11.3 Collegamento motore

Collegamento motori 3-fase c.a.



- Collegare le fasi L1, L2, L3 ai morsetti U1, V1, W1 per ottenere la rotazione oraria.
- Collegare la terra al morsetto 🕀 .

#### Collegamento motori 1-fase c.a.




- Collegare la fase L1 al morsetto U1 per ottenere la rotazione oraria (chiusura). Collegare la fase L1 al morsetto W1 per ottenere la rotazione antioraria (apertura).
- Collegare il filo neutro N a V1
- Collegare la terra al morsetto 🕀 .


#### 11.4 Microinterruttori


I due circuiti di ciascun interruttore (fine corsa e limitatori di coppia) devono essere collegati ad un unico potenziale. Per potenziali diversi è necessario utilizzare interruttori tandem.

In presenza di microinterruttori tandem, usare sempre il contatto principale per lo sgancio del teleruttore e quello secondario per i circuiti di segnalazione o ausiliari.












Durata meccanica prevista = 2 x 10<sup>6</sup> interventi

110 110 110 110							
Tipo di corrente	Portata contatti I <sub>max</sub>						
	50 V	125 V	250 V				
c.a. monofase (carico induttivo) cos phi = 0,8	5 A	5 A	5 A				
c.c. (carico resistivo)	2 A	0,5 A	0,4 A				
con contati dorati	min	. 5 V, max. 5	60 V				
corrente	min. 4	mA, max. 40	00 mA				


#### 11.5 Applicazione coperchio morsettiera

- Pulire le superfici di contatto del coperchio morsettiera.
- Controllare che la guarnizione OR sia in buone condizioni. Applicare un leggero strato di grasso privo di acidi (ad es. vaselina) sulle superfici di contatto.
- Rimontare il coperchio e stringere le viti.
- Avvitare saldamente i pressacavi per garantire il grado di protezione IP 67.

# 11.6 Schema elettrico consigliato per attuatori angolari con motore 3-fase c.a. (arresto in entrambe le direzioni per intervento dei fine corsa)



# 11.7 Schema elettrico consigliato per attuatori angolari con motore 1-fase c.a. (arresto in entrambe le direzioni per intervento dei fine corsa)



#### 11.8 Modo di arresto in posizione CHIUSA:


Il valvoliere determina se l'arresto del motore deve avvenire per intervento dei fine corsa (arresto tramite fine corsa) o per intervento dei limitatori di coppia (arresto tramite limitatori di coppia). Per l'arresto in posizione CHIUSA mediante limitatore di coppia il contatto normalmente chiuso NC del fine corsa S3 (WSR) viene usato per eliminare l'indicazione di anomalia (-H3), mentre il contatto normalmente aperto NO viene usato per indicare la posizione di fine corsa (-H1).

#### 12. Prova di funzionamento

#### Verifica del circuito di controllo

- Togliere i fusibili di linea e verificare il circuito di controllo.
   I pomelli rossi T e P servono per verificare il funzionamento degli interruttori di fine corsa e dei limitatori di coppia (figura L).
- Controllare il circuito di controllo agendo sui pomelli di prova T e P.

Figura L



#### Controllare il senso di rotazione



Per prevenire eventuali danni causati da una rotazione contraria, è necessario eseguire le seguenti operazioni prima di effettuare la prima prova di funzionamento:

- Muovere manuamente la valvola in una posizione intermedia.
- Installare il dischetto indicatore (ved. paragrafo 13).
- Inserire i fusibili di linea.
- Comandare l'attuatore in direzione di CHIUSURA. Se il dischetto indicatore si muove in senso orario, il senso di rotazione è corretto.
- Se il senso di rotazione non è corretto, arrestare immediatamente l'attuatore ruotando entrambi i pomelli di prova T e P simultaneamente in una delle due direzioni.
- Correggere il collegamento delle fasi al motore.
- Ripetere la prova di funzionamento


12.1 Regolazione del tempo di manovra

Negli attuatori angolari con motore 1-fase c.a. è possibile regolare il tempo di manovra.

- Rimuovere il coperchio motore.
- Regolare il tempo di manovra richiesto agendo sul potenziometro (R10) (figura N).
- Pulire le superfici di contatto del coperchio motore e della cassa; controllare che la guarnizione OR sia in buone condizioni. Applicare un leggero strato di grasso privo di acidi sulle superfici di contatto. Rimontare e fissare il coperchio motore.

Fligura M





Tempi di manovra per 90°						
5,6 s -	45 s					
11 s -	90 s					
11 s -	90 s					
22 s -	180 s					
	5,6 s - 11 s - 11 s -					

## 13. Taratura dell'indicatore meccanico di posizione

Figura O



L'indicatore meccanico di posizione serve per l'indicazione continua della posizione della valvola (attuatore).

Il dischetto indicatore ruota approssimativamente di 180° per un angolo di 90°.

- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Ruotare il dischetto indicatore inferiore fino al punto in cui il simbolo CHIUSA è in corrispondenza dell'indice sul coperchio (figura O).
- Portare l'attuatore in posizione APERTA.
- Tenendo fermo il dischetto indicatore inferiore, ruotare il dischetto indicatore superiore recante il simbolo APERTA fino al punto di corrispondenza dell'indice sul coperchio.

#### In mancanza di accessori opzionali (paragrafo 14 o 15) che richiedono regolazione:

- Pulire le superfici di contatto, controllare lo stato della guarnizione OR ed applicare uno strato sottile di grasso esente da acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.

## 14. Taratura del potenziometro (opzionale)

- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Ruotando l'alberino di regolazione in senso orario, portare il potenziometro (R2) nella posizione iniziale (figura Q).
  - La posizione CHIUSA corrisponde allo 0%, la posizione APERTA al 100%.
- In caso di utilizzo dell'alimentatore stabilizzato AUMA PS 01 e dello strumento indicatore con scala percentuale, proseguire la regolazione fine agendo sull'alimentatore (esterno).

#### 15. Taratura del trasmettitore di posizione elettronico RWG (opzionale)

Il trasmettitore di posizione elettronico viene tarato presso il nostro stabilimento in base al segnale specificato in fase d'ordine. Successivi affinamenti possono essere eseguiti secondo quanto descritto ai paragrafi 15.1 o 15.2.

Dopo aver effettuato il montaggio dell'attuatore sulla valvola, controllare la taratura misurando il segnale in uscita ai punti di misura (ved. paragrafi 15.1 o 15.2) e riaffinando se necessario.

Dati		RWG 4020				
tecnici		sistema a 3/4 fili	sistema a 2 fili			
Segnale in uscita	I	0 - 20 mA, 4 - 20 mA	4 - 20 mA			
Alimentazione	Uv	24 V DC, ±15% stabilizzata	14 V DC + I x R <sub>B</sub> , max. 30 V			
Max. corrente in ingresso	I	24 mA at 20 mA segnale in uscita	20 mA			
Max. carico	R <sub>B</sub>	$000 \Omega$	(Uv - 14 V) / 20 mA			

max (20 mA) (0/4 mA)N R2 M Punto di sistema a 3 / 4 fili Punto di misura 1 misura 2 sistema a 2 fili 0/4 - 20 mA

Figura P: Scheda del trasmettitore di posizione


Il cambio di sistema (3/4 o 2 fili) richiede una modifica circuitale.

#### 15.1 Regolazione sistema a 2 fili 4 - 20 mA e sistema a 3 / 4 fili 0 - 20 mA



- Alimentare il trasmettitore di posizione.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Rimuovere il coperchio del compartimento interruttori e rimuovere il dischetto indicatore, come indicato al paragrafo 7.2, pag. 7.
- In caso di inaccessibilità dei punti di misura, rimuovere il frontalino (figura Q).
- Collegare l'amperometro (0 20 mA) ai punti di misura (figure P e Q). Dopo la taratura, nel sistema a 3 / 4 fili, il valore di riferimento in posizione CHIUSA deve essere di 0 mA, nel sistema a 2 fili deve essere di 4 mA.

Figura Q





Collegare il carico esterno ai morsetti di collegamento (ved. schema morsettiera KMS TP...), tenendo conto della max. resistenza esterna  $R_B$  e della corretta polarità. In caso contrario non sarà possibile leggere alcun valore.

- Ruotando l'alberino di regolazione (R2) in senso orario portare il potenziometro al punto iniziale. Ruotare il potenziometro (R2) mentre il segnale diminuisce, fino al raggiungimento del fermo.
- Ruotare il trimmer del potenziometro (N) in senso orario, fino al punto in cui il valore della corrente in uscita inizia ad aumentare.
- Riportare indietro il trimmer del potenziometro (N) fino al raggiungimento di una corrente residua di circa 0,1 mA (oppure 4,1 mA nel caso di sistema a 2 fili). Questa operazione assicura che il segnale rimanga al di sopra dello zero.
- Portare la valvola in posizione APERTA.
- Con il trimmer del potenziometro (M) portare il valore finale a 20 mA.
- Riportare in posizione CHIUSA e controllare il valore minimo (0 mA o 4 mA), regolando la taratura se necessario.
- Rimontare il frontalino (figura Q) se preventivamente rimosso.
- Premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare le tarature come descritto al paragrafo 13, pag. 15.
- Pulire le superfici di contatto, controllare la guarnizione OR ed applicare un leggero strato di grasso privo di acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.

#### 15.2 Regolazione sistema a 3 / 4 fili 4 - 20 mA




- Alimentare il trasmettitore di posizione elettronico.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Rimuovere il coperchio del compartimento interruttori ed estrarre il dischetto indicatore, come indicato al paragrafo 7.2, pag. 7.
- In caso di inaccessibilità dei punti di misurazione, rimuovere il frontalino (figura Q).
- Collegare l'amperometro (0 20 mA) ai punti di misura (figure P e Q).



Collegare il carico esterno ai morsetti di collegamento (ved. collegemento morsettiera KMS TP...), tenendo conto della max. resistenza esterna R<sub>B</sub> e della corretta polarità. In caso contrario non sarà possibile leggere alcun valore.

- Ruotando l'alberino di regolazione (R2) in senso orario portare il potenziometro al punto iniziale. Ruotare il potenziometro (R2), mentre il segnale in uscita diminuisce, fino al raggiungimento del fermo.
- Ruotare il trimmer del potenziometro (N) in senso orario, fino al punto in cui il valore della corrente in uscita inizia ad aumentare.
- Riportare indietro il trimmer del potenziometro (N) fino al raggiungimento di una corrente residua di circa 0,1 mA.
- Portare la valvola in posizione APERTA.
- Con il trimmer del potenziometro (M) portare il valore finale a 16 mA.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Agendo sul potenziometro (N) portare il valore iniziale da 0,1 mA a 4 mA.
   Ne deriva un innalzamento dello zero di circa 4 mA, così da ottenere un campo pari a 4 20 mA.
- Azionare la valvola in entrambe le posizioni e controllare la taratura, regolandola se necessario.
- Se rimosso, rimontare il frontalino (figura Q).
- Premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare le tarature come descritto al paragrafo 13, pag. 15.
- Pulire le superfici di contatto, controllare la guarnizione OR ed applicare un leggero strato di grasso privo di acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.

## 16. Vista esplosa ed elenco parti di ricambio



Part. Nr.	Cod.	Descrizione	Part. Nr.	Cod.	Descrizione		
1	Е	Cassa		_	Microinterruttore Blinker (senza camma e		
2.0	В	Vite senza fine completa	36.6*	В	piastra)		
2.4	Е	Dado di blocco (incluso nel part. nr. 2.0)	36.10	Е	Frontalino		
3.0	В	Vite senza fine comando manuale	38.0	В	Blocco fisso (spina) morsettiera		
4.0	В	Ruota elicoidale	38.2.2	В	Spinotto (maschio) potenza		
5.0	В	Flangia accoppiamento	38.2.3	В	Spinotto (maschio) ausiliari		
10.0	В	Coperchio fine corsa meccanico	38.2.4	В	Cavo di terra con spinotto (maschio)		
14	Е	Bussola	39.0	В	Coperchio morsettiera		
16	E	Coperchio filettato	39.2	В	Blocco mobile (presa) morsettiera		
17.0	В	Perno coppia	20.0.0	В	Morsetto presa (femmina) potenza		
21.0	В	Perno fine corsa	39.2.2		(incluso nel part. nr. 39.2)		
29.0	В	Supporto vite senza fine comando manuale	20.0.0	В	Morsetto presa (femmina) ausiliari		
32.0	В	Ingranaggio planetario	39.2.3	ם	(incluso nel part. nr. 39.2)		
34.0	В	Motore	39.2.4	В	Morsetto presa (femmina) di terra		
04.00	В	Connettori (spina) cavi motore,			(incluso nel part. nr. 39.2)		
34.22	Ь	senza spinotti	40	В	Volantino		
34.23	В	Spinotto per cavi potenza	40.043	Е	Coperchio con molla		
34.24	В	Spinotto per termostato	40.43	В	Impugnatura volantino		
34.7	В	Freno motore	41	В	Connettore (presa) cavi motore		
34.8	В	Scheda elettronica motore	152.1*	В	Potenziometro (senza frizione)		
34.9	В	Frontalino scheda motore	152.2*	В	Ingranaggio con frizione per potenziometro		
35.0	В	Coperchio gruppo di controllo	153.0*	В	Trasmettitore di posizione elettronico RWG		
36.0	В	Morsetto (femmina) cavi motore	153.1*	В	Potenziometro per RWG (senza frizione)		
36.2	В	Resistenza anticondensa	153.2*	В	Ingranaggio con frizione per RWG		
36.3.1	В	Tirante filettato per microinterruttori	153.3*	В	Scheda elettronica RWG		
36.3.2	В	Microinterruttore fine corsa/limitatore di	S 1	S	Set di guarnizioni (base)		
		coppia, con cavi e terminali	S 2	S	Set di guarnizioni (completo)		
36.3.4	Е	Distanziale					
36.5	В	Indicatore meccanico di posizione					

#### Nota

Per ordini di parti di ricambio, preghiamo voler sempre indicare il tipo di attuatore angolare ed il nostro numero di commmessa, riportato sulla targhetta

#### 17. Manutenzione

Dopo la messa in funzione controllare eventuali danni subiti dalla verniciatura degli attuatori angolari. Ritoccare accuratamente per prevenire la corrosione.

AUMA può fornire piccole quantità di vernice originale.

Gli attuatori angolari AUMA non richiedono particolare manutenzione. La condizione preliminare per un funzionamento duraturo ed affidabile è una corretta messa in funzione.

Le guarnizioni in elastomero sono soggette ad invecchiamento naturale e devono quindi essere controllate periodicamente e, quando necessario, sostituite.

Particolare importanza riveste anche un'installazione corretta delle guarnizioni OR sui coperchi e dei pressacavi, al fine di evitare che polvere od acqua penetrino all'interno.

#### Raccomandiamo:

- In caso di scarso impiego, effettuare una prova di funzionamento ogni 6 mesi circa, per assicurare in tal modo che l'attuatore sia sempre in grado di entrare in funzione.
- Controllare il serraggio dei bulloni fra attuatore angolare e valvola dopo i
  primi 6 mesi di esercizio; in seguito verificare il serraggio almeno una volta
  all'anno. Se necessario stringere i bulloni utilizzando le coppie riportate
  nella tabella di pag. 6.

#### 18. Lubrificazione

Gli attuatori angolari AUMA sono lubrificati con grasso a vita. Il cambio del grasso o il rabbocco non sono necessari.

## 19. Dichiarazione del Fabbricante e Dichiarazione di Conformità UE



# riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri ed alla Direttiva Bassa Tensione (73/23/EWG) secondo la Direttiva del Consiglio per il relativa alla Direttiva EMC (89/336/CEE) Dichiarazione di Conformità UE

Secondo la Direttiva Macchine 89/392/CE

Dichiarazione del Fabbricante

Articolo 4.2 (Allegato II, parte B)

Gli attuatori angolari AUMA delle linee di prodotto:

Gli attuatori angolari AUMA delle linee di prodotto:

**AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC** nelle versioni AUMA NORM,

sono progettati e costruiti per essere installati su valvole industriali

La società WERNER RIESTER GmbH & Co. KG, nella sua qualità di fabbricante, dichiara con la presente che gli attuatori elettrici angolari AUMA sopra elencati sono in conformità alle seguenti Direttive:

sono progettati e costruiti, quali dispositivi per azionamento elettrico, per essere

installati su valvole industriali

SG 05.1 - SG 12.1 nelle versioni AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC

La società WERNER RIESTER GmbH & Co. KG (fabbricante) dichiara con la presente che, per la progettazione degli attuatori elettrici angolari AUMA sopra elencati, sono

state applicate le seguenti norme:

 Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC 89/336/CEE) - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE) Le prove di conformità delle apparecchiature sono state effettuate in base alle seguenti

 a) relative alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica EN 50081-2: 1993 EN 50082-2: 1995 **Emissioni:** mmunità: Dal 08.97:

b) relative alla Direttiva Bassa Tensione:

EN 60204-1 EN 60034-1 VDE 0100 Teil 410

Gli attuatori angolari AUMA coperti da questa dichiarazione non possono essere messi in servizio fino a che la macchina in cui saranno incorporati o di cui diverranno componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 89/392/CE ed alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un complesso unico

con la macchina finale

DIN VDE 0100 DIN VDE 0530 DIN ISO 5211

EN 292 -1 EN 292 -2 EN 60 204 -1

Müllheim, 07. Aprile 1998

W. Riester, Amministratore delegato

DO 02.28.003IT

E' necessario seguire le istruzioni di sicurezza fornite nella documentazione a corredo degli attuatori Questa dichiarazione non costituisce garanzia per le caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 13218

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Amaturen - und Maschinenatritèbe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 13218

W. Riester, Amministratore delegato

Müllheim, 30. Aprile 1998

#### **Indice**

A				S	
Accoppiamento alla valvola	4	Immagazzinaggio	6	Schema elettrico consigliato	13
Angolo di rotazione	4,10	Indicatore meccanico di		motori 1-fase c.a.	14
С		posizione	15	motori 3-fase a.c.	13
Collegamento elettrico	4,11	L		Servizio breve	4
Comando manuale	6	Lubrificazione	20	Т	
	_		•	Temperatura ambiente	4
D Dati ta aniai	4.5	M	00	Tempo di manovra	4,5,15
Dati tecnici	4,5 te 21	Manutenzione	20	Termostati	4,5,11
Dichiarazione del Fabbricante 21 Dichiarazione di Conformità UE 21		Microinterruttori tandem Montaggio del pomello	11 6	Tipo di funzionamento	4,6
Dischetto indicatore 15		Montaggio sulla valvola	6	Trasmettitore di posizione	
Dischetto indicatore	13	Morsettiera di collegamento	12	elettronico RWG	16
		Motori, 1-fase c.a.	4	sistema a 2 fili	16
E		Motori, 3-fase c.a.	5	sistema a 3 / 4 fili	16,17
Elenco parti di ricambio	18,19		O	Trasporto	6
		N		U	
F		Norme di sicurezza	3	Unità di controllo integrale	
Fermi meccanici	7	Р		AUMA MATIC	11
SG su valvole a sfera	9	Posizione di montaggio	6	V	
SG su valvole a farfalla	7	Potenziometro	16	•	11
		Protezione anticorrosiva	4	Valore di coppia Vista esplosa	18
G		Protezione motore	4,12	Volantino	6
Gruppo fine corsa di tipo DL	IO 9	Prova di funzionamento	15	Volaritino	Ü
Gruppo interruttori di fine		R			
corsa	479	Resistenza anticondensa	4 12		

Informazioni disponibili anche su Internet:

Schemi morsettiera, certificati di collaudo ed ulteriori informazioni sugli attuatori possono essere scaricati direttamente da Internet inserendo il numero d'ordine o di commessa (riportato sulla targhetta di identificazione). Il nostro indirizzo Internet è: http://www.auma.com

#### Germania

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Postfach 13 62
79373 Müllheim/Baden
Tel +49 76 31 809-0
Fax +49 76 31 13 218
e-mail: Riester@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Postfach 11 51

73747 Ostfildern Tel +49 71 13 48 03-0 Fax +49 71 13 48 03 34 e-mail: Riester@wof.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Köln

Service-Center Koln
Toyota-Allee 44
50858 Köln
Tel +49 2234 20379-00
Fax +49 2234 20379-99
e-mail: Service@sck.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Magdeburg

Am Stadtberg 1
39167 Niederndodeleben
Tel +49 39 20 47 59-0
Fax +49 39 20 47 59-19
e-mail: Service@scm.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14

85748 Garching-Hochbrück Tel 0 89 / 32 98 85-17 Fax 0 89 / 32 98 85-18 e-mail: Riester@scb.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Nord

Krelingen 150 29664 Walsrode Tel +49 51 67 504 Fax +49 51 67 565 e-mail: HandwerkerE@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Nord Bereich Schiffbau

Tempowerkring 1 21079 Hamburg Tel +49 40 79 14 02 85 Fax +49 40 79 14 02 86 e-mail: DierksS@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro West Rathausplatz 7

katnauspiatz / 45549 Sprockhövel Tel +49 23 39 92 12-0 Fax +49 23 39 92 12 15 e-mail: KettnerlM@auma.com SuchhardtP@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Büro Süd-West Mozartstr. 4 69488 Birkenau Tel +49 62 01 37 31 49 Fax +49 62 01 37 31 50 e-mail: WagnerD@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Bader

Postfach 13 62 79373 Müllheim/Baden Tel +49 76 31 809 193 Fax +49 76 31 809 294 e-mail: HenselR@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Württemberg Postfach 11 51 73747 Ostfildern

Tel +49 71 13 48 03 80 Fax +49 71 13 48 03 81 e-mail: KoeglerS@wof.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

WERNER RIES ER GIIDH & Büro Bayern Kagerberg 12 93356 Teugn/Niederbayern Tel +49 94 05 94 10 24 Fax +49 94 05 94 10 25 e-mail: JochumM@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Ost

Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben Tel +49 39 20 47 59 80 Fax +49 39 20 47 59 89 e-mail: ZanderC@scm.auma.com

#### Europa

AUMA Armaturenantriebe Gesellschaft m.h.H. Betriebsgebiet Traiskirchen Süd Handelsstr. 14

2512 Tribuswinkel Tel +43 22 52 82 540 Fax +43 22 52 82 54 050 e-mail: office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstr. 43 8965 Berikon Tel +41 56 64 00 945 Fax +41 56 64 00 948

e-mail: RettichP.ch@auma.com AUMA Servopohony spol. s.r.o.

AUMA Servoponony spoi. Kazanská 121 10200 Praha 10 Tel +420 2 72 70 00 56 Fax +420 2 72 70 41 25 e-mail: auma-s@auma.cz

AUMA France 10 - 16 Rue Constantin Pecqueur Z.A.C. Les Châtaigniers III 95157 Taverny Cédex Tel +33 13 93 27 272 Fax +33 13 93 21 755

e-mail: servocom@auma.fr OY AUMATOR AB

Pl 21 / Hyljekuja 5 02271 Espoo 27 Tel +358 95 84 022 Fax +358 95 84 02 300 e-mail: auma@aumator.fi

AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way GB Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 12 75 87 11 41 Fax +44 12 75 87 54 92 e-mail: auma@auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. Via Don Luigi Sturzo, 29 20020 Lainate/Milano Tel +39 02 93 17 911 Fax +39 02 93 74 387 e-mail: info@auma.it

AUMA BENELUX B.V. AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9 2314 XT Leiden Tel +31 71 58 14 040 Fax +31 71 58 14 049 e-mail: office@benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o. Ul. Pukowca 15 40-816 Katowice Tel +48 32 25 05 412 Fax +48 32 25 05 412 e-mail: R.Ludzien@auma.com.pll

AUMA Moscow AUMA Moscow Representative Office 8/9, 1-y Tverskoy-Yamskoy pereulok, Moscow, 125047, Post Box 220 Tel: +7 095 973 29 43 Fax: +7 095 973 35 28 e-mail: georgeip@aha.ru

GROENBECH & SOENNER A/S

GNOENDECH & SOENNER AS Scandiagade 25 2450 Copenhagen SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 01 e-mail: GS@groenbech-sons.dk

IBEROPLAN S.A Marques de Hoyos, 10 28027 Madrid Tel +34 91 37 17 130 Fax +34 91 74 27 126 e-mail: iberoplan@iberoplan.com

D.G. Bellos & Co O.E. 86, Konstantinoupoleos St. 136 71 Acharnai, Athens Tel +30 124 094 86 Fax +30 124 094 86 e-mail: info@dgbellos.gr

SIGURD SOERUM A.S. Jongsasveien 3 Postboks 85 1301 Sandvika Tel +47 67 57 26 00 Fax +47 67 57 26 10 e-mail: post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA Comércio de Equipamentos Industrias, Lda. Estrada de Albarraque 5° Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3-Linh 2710-297 Sintra Tel +351 2 19 10 95 90 Fax +351 2 19 10 95 90 empil: pidapese (three yealyes ex e-mail: jpalhares@tyco-valves.com ERICHS ARMATUR AB Travbanegatan 8 Box 91 44

Tel +46 40 31 15 50 Fax +46 40 94 55 15 e-mail: info@erichsarmatur.se

MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sti. Cetin Emec Bulvari 6.CAD

78.SK. 17/18 06460 Övecler - Ankara Tel +90 31 24 78 08 13 Fax +90 31 24 78 08 31 e-mail: megaltd@turk.net

#### Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd. P.O.Box 12 83 Springs 1560 Tel +27 11 36 32 880 Fax +27 11 81 85 248 e-mail: auma-sa@cis.co.za

5. Road No. 101 Maadi Cairo - Egypt
Tel +20 2 35 99 680
Fax +20 2 35 90 681 e-mail: atec@intouch.com

AUMA Middle East Representative Office Sponsorship: Euro Mechanical P.O. Box 46153

Tourist Club Street Abu Dhabi Tel +971 26 44 92 43 Fax +971 26 44 85 61 e-mail: auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office Room 602, Yuanchenxin Building 12 Yumin Road, Madian

12 Yumin Road, Madian Chaoyang District 100029 Beijing Tel +86 10 62 02 24 91 Fax +86 10 62 02 24 97 e-mail: aumabs@ihw.com.cn

AUMA (INDIA) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area Bangalore 560 058 Tel +91 80 83 94 655 Tlx 08 45 50 63 auma in Fax +91 80 83 92 809 e-mail: info@auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. 596-4 Futago-Cho 273-0034 Funabashi-Shi Chiba

Tel +81 47 30 29 551 Fax +81 47 30 29 555 e-mail: auma.jp@oregano.ocn.ne.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. 32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01 - 02, Sing Industrial Complex Singapore 569510 Tel +65 48 18 750 Fax +65 48 18 269

aumasing@mbox5.singnet.com.sq

PERFECT CONTROLS Ltd.
Suite 202, Block 1,
Hofai Commercial Centre
218 Sai Lau Kok Road
Tsuen Wan, Kowloon, Hongkong
Tel +852 24 93 77 26
Fax +852 24 16 37 63
e-mail: pcltd@netvigator.com

Dong Woo Valve Control Co., Ltd. 24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku

P.O.Box 293 Seoul, 150-010 Tel +82 2761 6233 Fax +82 2761 1278 e-mail: dw7994@users.unitel.co.kr

AL-ARFAJ Eng. Company W.L.L. AL-ARFAJ Eng. Company V P.O. Box 391 Salmiyah 22004 Tel +965 48 17 448 Fax +965 48 17 442 e-mail: arfaj@qualitynet.net

**BEHZAD Trading** P.O. Box 11 23 Rayyan Road Doha, Qatar Tel +974 43 32 36 Fax +974 43 32 37 -mail: behzad@qatar.net.qa

Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC P.O. Box 3340 Ruwi

QM Tel +968 602009/6067355 Fax +968 6070066 e-mail: siteam@omantel.net.om

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. 232/ 13 Yen-A-Kart Soi 2 Yannawa, Bangkok 10120 Tel +66 22 40 06 56 Fax +66 22 40 10 95 e-mail: swvong@mozart.inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.
2nd Fl., No.32, Lane 308, Section 3,
Ho-Ping East Road
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel +886 2 2733 3530
Fax +886 2 2736 5526

e-mail: kycl3530@ms6.hinet.net

#### Australia

BARRON GJM Pty.Ltd. P.O.Box 792 Artarmon - NSW 1570 Tel +61 29 43 61 088 Fax +61 29 43 93 413 e-mail: info@barron.com.au

#### **Americhe**

AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive Pittsburgh, PA 15 205 Tel +1 41 27 87 13 40 Fax +1 41 27 87 12 23

Asvotec Termoindustrial Ltda. Rod. Cônego Cyriaco Scaranello Pires, Km 01

Monte Mor-Sp, CEP 13190-000 Tel: +55 19 3879-87 35 Fax: +55 19 3879 87 38 e-mail: adm@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. TROY-ONTOR Inc.
230 Bayview Drive Unit 1A
Barrie, Ontario L4N 5E9
Tel +1 705 721 5851
Fax +1 705 721 5851
e-mail: troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltd Avenida Eldorado No. 97-03 Apartado Aéreo: 7384 CO- Santafé de Bogotá, D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

e-mail· dorian\_hernandez@ferrostaal.com

e-mail: informes@iess.com.mx

Multi-Valve Latin America S.A Amàdor Merino Reyna 496, Of. 301 PE- San Isidro, Lima 27 Tel +51 12 22 13 13 Fax +51 12 22 18 80 e-mail: multivalve@tsi.com.pe

PASSCO Inc. PASSCO Inc. 36 41 53 PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 e-mail: passco@prtc.net

LOOP S.A. Chacabuco 580 AR-1069 Buenos Aires Tel +54 11 43 31 32 06 Fax +54 11 43 31 32 06 e-mail: loop@datamar.com.ar

AUMA Representative Office Chile

AUMA Representative Office Avenida Larrain 6642 Of. 304 La Reina, CL- Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 Mobil + 56 95 99 85 47 e-mail: aumachile@usa.net

Sublibarca Subinarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # 85-39 VE- Maracaibo, Edo, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 e-mail: suplibarca@tamnet.com Joluhous for a world in mation



Dispositivi lineari di spinta LE con attuatori multigiro SA Spinte disponibili da 4 kN a 217 kN Corse disponibili fino a 500 mm Velocità di manovra disponibili da 20 a 360 mm/min



Riduttori a leva GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 Coppie disponibili fino a 32 000 Nm



Unità di controllo AUMA MATIC con attuatori multigiro SA/ SAR Coppie disponibili da 10 a 1 000 Nm Velocità disponibili da 4 a 180 min<sup>-1</sup>



Coppie disponibili da 25 a 500 Nm Tempi di manovra per 90° da 4 a 90 s



GS 40.3 – GS 125.3 GS 160 – GS 500 Coppie disponibili fino a 360 000 Nm





SG 05.1 – SG 12.1 Coppie disponibili da 100 a 1 200 Nm Tempi di manovra per 90° da 4 a 180 s



Riduttori conici GK 10.2 – GK 40.2 Coppie disponibili fino a 16 000 Nm



Riduttori cilindrici GST 10.1 – GST 40.1 Coppie disponibili fino a 16 000 Nm

# auma®

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 1362 ● D - 79373 Müllheim Tel 07631/809-0 ● Fax 07631/13218 e-mail riester@auma.com http://www.auma.com

# auma®

AUMA ITALIANA S.r.I. Via Don Luigi Sturzo, 29 I - 20020 LAINATE (MI) Tel. 02931791.1 - Fax 029374387 e-mail: info@auma.it http://www.auma.it



Certificato Nr. 12 100 4269